

Troisdorf, den 25.09.2013

An den
Bürgermeister der Stadt Troisdorf
Herrn Klaus W. Jablonski
Rathaus
Kölner Straße 176
53840 Troisdorf

Betr: Lärmaktionsplan 2013 soweit die Ortsteile Sieglar und Eschmar betroffen sind.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

nachstehend übersenden wir Ihnen die Stellungnahme der Initiative für Lebenswertes Wohnen zum Entwurf Lärmaktionsplan 2013 für die Stadt Troisdorf

S. 4, Tabelle 1.1.3.2. Bundes- und Landesstraßen: Die L332 im Abschnitt Niederkassel Mondorf – AS A 59, die durch Eschmar und Sieglar führt, ist mit 3,5 Mio. Kfz/a unseres Erachtens deutlich zu niedrig angegeben. In der Fortschreibung VEP Stand 11.10. 2012 ist dieser Straßenabschnitt mit bis zu 1600 Kfz täglich aufgeführt. Dies entspräche einem Jahreswert von 5,8 Mio. Kfz/a. Wir gehen davon aus, dass die Umgebungslärmwerte entsprechend höher angesetzt werden müssen.

Eine Engstelle im Verlauf der L 332 ist die Grabenstraße zwischen Flachtenstraße und Rathausstraße. Bei einer Geschwindigkeitsmessung in diesem Bereich im Jahre 2004 wurde festgestellt, dass über 90% der Verkehrsteilnehmer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h deutlich überschreiten. Die durchschnittliche Geschwindigkeit liegt bei 45 km/h. Dieses Ergebnis ist wohl in erster Linie darauf zurück zu führen, dass bisher in diesem Bereich nichts unternommen wurde, auf die Einhaltung der Geschwindigkeit einzuwirken. Es ist daher dringend notwendig, durch Aufstellung einer Kamera o.ä. die Geschwindigkeit zu drosseln.

Die Feuerwache in der Larstraße fällt vielleicht nicht unter die gängige Definition von Umgebungslärm. Dennoch sind die Geräusche der Feuerwehrfahrzeuge, die in der Regel mit (Blaulicht und) Martinshorn von der Wache wegfahren, eher höher zu veranschlagen als der übliche Verkehrslärm, da sie für die Nachbarn unvorhersehbar und plötzlich auftreten. Die Martinshörner sind bauartbedingt lauter als der durchschnittliche Verkehrslärm, denn sie sollen auch von Kraftfahrern in geschlossenen Fahrzeugen noch gehört werden. Vor allem die Bewohner auf der Westseite der Frankenstraße, die mit ihren Gärten an die Larstraße angrenzen, sind davon in unzumutbarer Weise betroffen. Und die Bebauung in diesem Teil der Frankenstraße war schon komplett vorhanden, als die Feuerwache, die seit dem ersten Spatenstich bereits mehrmals erweitert wurde, erstmals gebaut worden ist.

Dringend erforderlich wäre daher eine einsatzgesteuerte Ampelanlage an der Ausfahrt der Feuerwache, damit die Feuerwehrfahrzeuge bei der Ausfahrt das Martinshorn nicht immer einschalten müssen. Ergänzt werden sollte dies durch eine Lärmschutzwand an der Nahtstelle zwischen Frankenstraße und Larstraße.

Mit freundlichen Grüßen

Werner Jacob

Anschrift :
Flachtenstraße 20
53844 Troisdorf
Tel. 02241/47673

Bankverbindung :
VR-Bank Rhein-Sieg eG
BLZ 37069520
Konto Nr. 110 0070 010

Vereinsregister :
Amtsgericht Siegburg
Reg. Nr. 40 VR 1507

Vorstand :
Werner Jacob ;
Hans Meinhardt ;
Armin Frings

e-mail : werner.jacob@bflw-troisdorf.de
Homepage : www.bflw-troisdorf.de